

“ 06 ” 04 20 18 г.

Исх. № 04-05/100

Настоящим письмом сообщаю, что техническим отделом ТД Рубеж была проведена проверка работоспособности приводов BLF 24-5 (ВЕЗА), BLE 24-10 (ВЕЗА) на базе оборудования ТМ Рубеж с модулем дымоудаления МДУ-1 прот.РЗ. Приводы были подключены согласно схеме подключения представленной в паспорте на МДУ-1 прот.РЗ.

В результате проверки привода BLF 24-5 (ВЕЗА) выяснили, что привод управляется в обе стороны без установки дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.РЗ) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП-РЗ.

В результате проверки привода BLE 24-10 (ВЕЗА) выяснили, что привод управляется в обе стороны без установки дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.РЗ) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП-РЗ.

Руководитель группы технической поддержки



Вардугин В.В.

Исп. Портянкин А.Д.
Тел.: 8-800-775-12-12